



CUIT: 30-72018298-5  
Bv. Rivadavia 771  
2594 - Leones, Córdoba.  
www.zbargentina.com.ar



REV: 00 FECHA: 01/01/2014




INDUSTRIA ARGENTINA

## GUANTE KEVLAR G7 MOTEADO

La fibra KEVLAR® fue desarrollada especialmente para ofrecer protección superior contra cortes; así como la comodidad, flexibilidad y ligereza que los trabajadores necesitan para realizar sus actividades. Este guante de textura lisa es ideal para el trabajo con acero, manipulación de vidrio, metales, chapas, armado de computadoras, industria de ensamble y electrónica. Además este guante ofrece resistencia superior para elevadas y bajas temperaturas, convirtiéndose en la mejor opción para los guantes y mitones que se utilizan en temperaturas extremas (especialmente en calor). Con motas de PVC de alto grip en palma para facilitar el agarre.



### RIESGOS MECÁNICOS



DESTERIDAD (Destreza) nivel 3  
Cumple Inocuidad PH  
Cumple Ausencia de cromato soluble

2 2 4 1

Resistencia a la perforación  
Resistencia al rasgado  
Resistencia al corte por cuchilla  
Resistencia a la abrasión

GKM040 Talle 7

GKM041 Talle 8

GKM042 Talle 9

GKM043 Talle 10

Cumple resolución N° 896/99 y Resolución N° 299/11

### INSTRUCCIONES DE USO

- Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.
- Para garantizar su correcta utilización, consulte al responsable de higiene y seguridad.
- Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
- Su ciclo de vida útil varía según su uso, por lo que solo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.
- Verifique que el tamaño del guante sea el adecuado para su mano. No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.
- Descarte los guantes que presenten deterioro, ya que podrían afectar sus características de protección.
- No poseen fecha de vencimiento
- Deben almacenarse en un lugar fresco y seco.